

ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА ККТ ОРИОН-100К

1. Начало смены:

Включить адаптер ККТ в сеть, включить аппарат. На индикаторе аппарата появится надпись «ОРИОН-100К», затем дата, месяц, год и текущее время. Проверить время, при необходимости скорректировать, набрав текущее время и нажав клавишу [Итог]. Касса переходит в рабочий режим кассира.

2. Работа с покупателем:

- ввести стоимость товара (копейки вводятся без запятой);
- ввести номер секции (клавиши секций);
- ввести аналогично следующие покупки;
- нажать клавишу [Итог]; (при вводе нескольких покупок, промежуточную сумму до пробития можно посмотреть, нажав клавишу [Пр.итог])

3. При покупке весового товара или штучного товара:

- ввести стоимость товара;
- нажать клавишу [*];
- ввести количество товара;
- ввести номер секции (клавиши секций);
- ввести аналогично следующие покупки;
- нажать клавишу [Итог];

(При вводе нескольких покупок, промежуточную сумму до пробития можно посмотреть, нажав клавишу [Пр итог])

При необходимости подсчёта сдачи:

- после ввода стоимости последней покупки и нажатия номера секции, набрать сумму наличных, полученных от покупателя и с которой необходимо дать сдачу и нажать клавишу [Итог].

4. Коррекция ошибок:

- до нажатия клавиши номера отдела, если требуется отменить покупку, нажать клавишу [С];
- если клавиша номера [секции] уже нажата, для отмены неправильной суммы следует нажать клавишу [Аннулировать] и затем клавишу [Итог].

5. X-отчёт (отчет без гашения для контроля суммы пробитой наличности):

- нажать несколько раз клавишу [Режим] до появления на индикаторе надписи «X»;
- нажать 2 раза клавишу [Итог]. Распечатается суточный отчёт без гашения. Для выхода обратно в режим кассира нажать несколько раз клавишу [Режим] до появления рисунка «Техник» - голова без фуражки и надписи справа: «Режим1».
- нажать клавишу [Итог].

(ВНИМАНИЕ!!! Не путать с режимом «Налоговый инспектор» - голова в фуражке и надпись справа: «Режим5» !).

6. Z-отчёт (отчёт с гашением, снятие кассы по окончании смены):

- нажать клавишу [Режим] до появления надписи «Z»;
- нажать 2 раза клавишу [Итог]. Распечатается суточный отчёт с гашением.